

**CEP.: 36.730-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS** 



## Relatório Fotográfico de Obras - Inicial

local:	RUA AUGUSTO BRUM, VALÃO QUENTE - PIRAPETINGA - MG	
Objeto:	Reforma - Escola Municipal Valão Quente	
Contratada:		
Contrato:		
Valor:		
Ordem de ínicio:		
Período:	120 DIAS	
Status:	Não iniciada	
Fiscal responsável:	Diego Meireles Magalhães - CREA MG 241819/D	

Serviços	Iniciados	Concluídos
1.1 Serviços Preliminares	( )	( )
1.2 Infraestrutura - Fundações	( )	( )
1.3 Estrutura para caixa d'agua	( )	( )
1.4 Alvenaria	( )	( )
1.5 Revestimento	( )	( )
1.6 Cobertura	( )	( )
1.7 Pintura	( )	( )
1.8 Esquadrias	( )	( )
1.9 Louças e Metais	( )	( )
1.10 Instalações Elétricas	( )	( )
1.11 Instalações Hidrosanitárias e Pluviais	( )	( )
1.12 Limpeza Final da Obra	( )	( )

Obs: Inicial



**CEP.: 36.730-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS** 



### Relatório Fotográfico de Obras - Inicial

1) Estado que se encontra antes da reforma - Sala de Aula 01



**Sala 01** - Paredes internas



Sala 01 - Parede e janela



CEP.: 36.730-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS



### Relatório Fotográfico de Obras - Inicial

#### 1.1) Estado deteriorado das paredes esquadrias e pisos - SALA 01



**Sala 01** - Piso cimento queimado e porta deteriorada



Sala 01 - Janela e paredes



**CEP.: 36.730-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS** 



## Relatório Fotográfico de Obras - Inicial

1.2) Estado deteriorado das paredes esquadrias e pisos - SALA 02



Sala 02 - paredes



SALA 02 - PISO CIMENTO QUEIMADO



**CEP.: 36.730-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS** 



## Relatório Fotográfico de Obras - Inicial

1.3) Estado deteriorado das paredes e esquadrias - SALA 03



SALA 03 - PAREDES E JANELA



SALA 03



PREFEITURA DE
PIRAPETINGA

FORTE DE NOVO

ADM 2021 - 2024

**CEP.: 36.730 -000 - ESTADO DE MINAS GERAIS** 

# Relatório Fotográfico de Obras - Inicial

1.4) Estado deteriorado das paredes, esquadrias e pisos - Secretária e Sala 04



SECRETÁRIA



SALA 04





CEP.: 36.730-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

## Relatório Fotográfico de Obras -Inicial

1.5) Sala 04



SALA 04



SALA 04



**CEP.: 36.730-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS** 



## Relatório Fotográfico de Obras -Inicial

1.6) Sala 05



SALA 05



SALA 05



**CEP.: 36.730-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS** 



## Relatório Fotográfico de Obras - Inicial

## 1.8) Cozinha



Cozinha



Cozinha




**CEP.: 36.730-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS** 



## Relatório Fotográfico de Obras - Inicial

### 1.9) Refeitorio



Refeitório



Refeitório



**CEP.: 36.730-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS** 



## Relatório Fotográfico de Obras - Inicial

1.10) Despensa



Despensa



Despensa



**CEP.: 36.730-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS** 



## Relatório Fotográfico de Obras - Inicial

1.11) Fachada e área externa



Fachada



Fundos

Diego Meireles Magalhães Engenheiro Civil – Crea MG 241819/D